

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 1501/ 202/4	Rozbiórka okładzin kamiennych cokołu, okładziny kamienne układane na zaprawie cementowej, rozebrane ręcznie 2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2	ZRE 18/ 155/1	Rozbiórka posadzki o grubości do 5 cm, rozebranie mechaniczne 78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
3	KNR 401/ 106/4	Usunięcie gruzu z budynku 8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego. 8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
5	KNR 401/ 108/10	Koszt składowania / utylizacji gruzu 8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
6	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz późniejsze, ponowne zamontowanie balustrady ze stali nierdzewnej 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNRW 202/ 603/1	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonane na zimno, emulsja asfaltowa, 2 warstwy 78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
8	KNR 202/ 607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z membrany, izolacja pozioma podposadzkowa. 78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
9	DC 21/706/5 (1)	Montaż pasów okapowych z części poziomej tarasu lub balkonu - profil narożny PVC o szerokości 20 cm 24	mb		
			mb	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
10	DC 20/403/4	Taras wentylowany z płyt formatu do 60x60x3, wsporniki regulowane 78	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>

*Inspektor*  
  
*Jacek Ginter*

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką.

Adaptacji podlega taras znajdujący się nad pomieszczeniem gospodarczym (nie podlegającym remontowi) stanowiącym jego stropodach. Na taras można się dostać z zewnątrz poprzez schody stalowe oraz windę jak również od wewnątrz - z nowo wyremontowanych pomieszczeń.

Powierzchnia tarasu 78,00 m<sup>2</sup>

  
Inspektor  
Jacek Ginter